

Утверждаю  
Директор МБОУ ЦО №6

Ю.В. Евдокимова



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № \_\_\_\_\_

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цент образования №6» г. Белгорода
- 1.2 Адрес объекта Белгородская область, город Белгород, ул. им. Шумилова М.С., д. 48
- 1.3 Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 4 этажа, из них 1 подземный, 8706,2 кв.м.  
- часть здания \_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22420 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 2018, после капитального ремонта \_\_\_\_\_.
- 1.5 Дата предстоящих планов ремонтных работ: текущий 2019 год. Капитальных - 2043 год.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организаций (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цент образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода, МБОУ ЦО №6
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 308036, г. Белгород, улица им. Шумилова М. С., д.48
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9 Форма собственности (государственная, не государственная) государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Белгорода
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25А, телефоны: (4722)32-68-95, 32-68-96 (факс), e-mail: [beluo@beluo31.ru](mailto:beluo@beluo31.ru)

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей школьного и дошкольного возраста
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного и школьного и возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушение зрения, нарушение слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (500), вместимость, пропускная способность 580 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка – инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом проезд пассажирским транспортом №145, 145А. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **0,25 км**.

3.2.2 Время движения (пешком) **1-2 мин.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) (спуск вниз по направлению движения от остановки до объекта)

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) да

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	
	В том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне I этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД» - временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон\*

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (выход) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания ( в т. ч. Пути эвакуации)	ДП-И (К,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии ОСИ

ОСИ полностью доступно в уровне первого этажа для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ОСИ условно доступно для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, умственно-отсталых

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (выходы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

##### 4.2 Период проведения работ 2018 -2022 г.г.

в рамках исполнения Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для детей – инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг в МБОУ ЦО № 6 на 2018 – 2022 гг.

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно-полностью для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от «\_\_» декабря 2018г.,
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель МБОУ ЦО № 6  
Евдокимова Ю. В.  
«25» 11 2019 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№**

МБОУ «Центр образования № 6»

« » 2019 года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №6» г. Белгорода
- 1.2. Адрес объекта: Белгородская область, город Белгород, ул. им. Шумилова М.С., д. 48
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 4этажа, из них 1 подземный, 8706,2 кв.м.
  - часть здания: \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 22420 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 2018, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального -2043 год.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №6 «Перспектива» г. Белгорода, МБОУ ЦО №6
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 308036, г. Белгород, улица им. Шумилова М. С., д.48

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей школьного и дошкольного возраста
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети школьного и дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; нарушение зрения, нарушение слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (500), вместимость, пропускная способность 580 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка – инвалида (да, нет) да

	зальная форма обслуживания			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О)	5	6 - 7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**ОСИ полностью доступно в уровне первого этажа для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата**  
**ОСИ условно доступно для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, умственно-отсталых**

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ: 2018-2022 г.г.

в рамках исполнения: исполнения Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для детей – инвалидов и детей с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг в МБОУ ЦО № 6 на 2018 – 2022 гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно - полностью для всех категорий инвалидов.

представители организации,  
расположенной на объекте \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол  
№ \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ № 1  
от «    »            201 г.

**I Результаты обследования:  
2. Вход в здание № 1 (главный)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №6»  
г. Белгорода, Белгородская область, город Белгород, ул. им. Шумилова М. С., д. 48**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	2	Не нуждается в ремонте			
2.2	Пандус (наружный)	есть			Не нуждается в ремонте			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не нуждается в ремонте			
2.4	Дверь (входная)	есть			Не нуждается в ремонте			
2.5	Тамбур	есть			Не нуждается в ремонте			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не нуждается в ремонте			

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №6»  
г. Белгорода, Белгородская область, город Белгород, ул. им. Шумилова М. С., д. 48**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ плана	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	5	Не нуждается в ремонте			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не нуждается в ремонте			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Не нуждается в ремонте			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Не нуждается в ремонте			
3.5	Дверь	есть			Не нуждается в ремонте			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				Не нуждается в ремонте			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не нуждается в ремонте			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (К, О)	3	3	Не нуждается в ремонте



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №6»  
г. Белгорода, Белгородская область, город Белгород, ул. им. Шумилова М. С., д. 48**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	4	Не нуждается в ремонте			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	5	Не нуждается в ремонте			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	Не нуждается в ремонте			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	Не нуждается в ремонте			
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	-	-	Не нуждается в ремонте			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДП-В	4.1	4	Не нуждается в ремонте
Зальная форма	ДП-В	4.2	5	Не нуждается в ремонте

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации (и связи) на объекте**  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6»**  
**г. Белгорода, Белгородская область, город Белгород, ул. им. Шумилова М. С., д. 48**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	8	Частичное нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг. ТР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД	-	8	Организационные мероприятия, текущий ремонт